

หน่วยที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ ๒๓ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำฐานข้อมูลสภาพ
ปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
ตาม มาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....

๑. การเลี้ยงสุกร

๑. ซีระฟาร์ม หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)
๒. ซีระฟาร์มซอยทรายทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) และการทำไบโอแก๊ส
๓. สวนเกษตรฟาร์ม ๔๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)

๒. ห้างสรรพสินค้า

๑. ห้างบิ๊กซี สาขาระนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีบ่อดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกติเวตเตดสลัดจ์



๓. สถานีบริการน้ำมัน

๑. เทพศิรินทร์ จำกัด ๑๕๖/๑๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อดักไขมัน
๒. บีมเชล นางจิราภรณ์ ดัน ๑๐๙/๑๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อดักไขมัน
๓. มานิตย์ออยแอนด์เซอร์วิส ๗๐/๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อดักไขมัน

๔. อาคารที่ทำการเอกชน

๑. บริษัทโกลด์เด็น ซีฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล ๖/๑๘๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)

ภาพการลงตรวจสอบพื้นที่
แหล่งกำเนิดน้ำเสียในสถานประกอบการพื้นที่ตำบลบางนอน



กิจกรรมให้ความรู้ในการจัดการน้ำเสียครัวเรือนแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางนอน

